実績のご紹介

福田リニューアル株式会社

ビル事務所化工事

工場・倉庫系　その他

AFTER

BEFORE

建物概要

発　注　者	研究所
工 事 期 間	2018年10月～2019年7月
工 事 内 容	事務室を用途変更し、動物飼育室に改修

工事概要

所　在　地	神奈川県横浜市
竣　工　年	2019年7月
構 造・規 模	S造　平屋建て

棟内の事務室を実験が行えるクリーンルームに改修しました。
仕様が特殊な為、建築・電気・機械とそれぞれのご担当者様と打合せを重ねました。
全所員・協力業者一同一致団結し竣工を迎えることができました。
こちらの施設が社会に役立つことを切に願っております。

施工写真

【before】外観

【before】外観

【before】内観

【after】外観

【after】外観

【after】内観　洗浄室

【after】内観　飼育室